

Jauge 13

ENDUCTION : NITRILE

GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION

Les 

- Niveau élevé de résistance à la déchirure
- Grip exceptionnel même en milieu humide
- Manutention



DESCRIPTION

Tricot sans couture gris en polyester de jauge 13.
Enduction en nitrile noir de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main.

Résistance maximale à l'abrasion (niveau 4/4 à la EN 388).
Excellent grip en milieu humide ou sec.
Dos aéré pour un confort d'utilisation accru.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.
Idéal pour les travaux de manutention.

TAILLES

RÉFÉRENCES

TAILLES	RÉFÉRENCES
6	1NICB06
7	1NICB07
8	1NICB08
9	1NICB09
10	1NICB10
11	1NICB11

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



X10



X10



DOMAINES D'APPLICATION



Agro-industrie



Construction



Maintenance



Ligne d'assemblage



Déchets et recyclage



Second-oeuvre

NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A B C D E

4 1 2 1 X



- Résistance à l'abrasion (4/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (2/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)